

Vendredi 6 janvier 2012

Argenteuil. La formation de fontis avenue de Stalingrad nous le rappelle : les anciennes carrières de gypse doivent inciter à la plus grande prudence pour la rénovation du centre nautique

Hier, suite à la formation d'un éboulement de la chaussée (fontis d'une dizaine de mètres de profondeur) en face de la grande surface Grand Frais à l'intersection de l'A15, la circulation a été coupée dans les deux sens. Pour d'évidentes raisons de sécurité, un circuit de remplacement a été mis en place par le Conseil général. Les travaux entrepris pourraient permettre un rétablissement normal de la circulation en début de semaine prochaine.

Toutefois, les premières expertises techniques identifient des fractures qui laissent craindre une liaison de cette excavation avec une ancienne carrière.

Ce type d'accident s'est déjà produit sur ces quartiers bâtis en partie sur des anciennes carrières de gypse. C'est l'occasion de rappeler que notre centre nautique a lui-même été bâti sur des terrains de même nature. Il ne s'agit aucunement de dénoncer un danger imminent, mais cela doit au moins inciter à la prudence au moment où la municipalité prévoit des travaux importants et coûteux de rénovation, agrandissement et requalification de ce centre nautique.

Nous avons attiré plusieurs fois l'attention du Maire, y compris publiquement et officiellement en conseil municipal sur ces aspects techniques, sans succès convainquant ni rassurant sur les données fournies par les expertises. Nous demandons une nouvelle fois au Maire d'envisager la réalisation de travaux supplémentaires sur d'autres terrains, ce qui aurait aussi l'avantage de rendre ces équipements de sport plus accessibles à la population, et sans compromettre la réalisation.

Share

1

Plus

[Email](#)

[Lien](#)

[Imprimer](#)

Par Philippe Métézeau

[CONTACT](#) [C.G.U.](#) [SIGNALER UN ABUS](#) [ARTICLES LES PLUS COMMENTÉS](#)

Partager l'article ! Argenteuil. La formation de fontis avenue de Stalingrad nous le rappelle : les anciennes carrières de gypse doivent inciter à la plus grande prudence ...

Share